

RAPORT HISTORII SZKÓD POJAZDU

INFORMACJE O POJEŹDZIE		Numer VIN	12345678901234567
Producent	Volvo	Data pierwszej rej.	2010-03-09
Model	CX 60	Objętość skokowa silnika	2400

Data zdarzenia	16.12.2014	Koszt całkowity	1005.76
Data kalkulacji szkody	18.12.2014	Koszt prac mechaniczno-blaharskich	238.33
Przebieg	94 515 km	Koszt lakierowania	744.51
Waluta	PLN	Koszt części zamiennych	0.00
Części zamienne	-		

Data zdarzenia	01.09.2016	Koszt całkowity	2952.66
Data kalkulacji szkody	02.09.2016	Koszt prac mechaniczno-blaharskich	96.00
Przebieg	138 725 km	Koszt lakierowania	0.00
Waluta	PLN	Koszt części zamiennych	2856.66
Części zamienne	Nazwa części Operacja Jakość ZEST MOC ZDERZAKA T E KLAMRY MOCUJĄCE E SENSOR T S PARKOW E OSŁONA CZUJN T WEW P E ZDERZAK T E KLAMRY MOCUJĄCE E		

E - wymiana, I - naprawa, IT - naprawa częściowa, L - lakierowanie nawierzchniowe, LE,LE1,LE2,LE3,LE4 - lakierowanie części nowej, LI - lakierowanie renowacyjne, LS - lakierowanie SPOT, H - konserwacja przestrzeni zamkniętych, N - praca dodatkowa, P - sprawdzenie, U - konserwacja podwozia, M - przegląd, V - pomiary, D - naprawa gradowa, ET - wymiana częściowa, TE - część zamienna do wymiany częściowej, IK - naprawa tworzyw